

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **1912001**
Nombre: **V-106 (4º orden)**
Línea o Ramal: **1912. Ramal al vértice V-106 (4º orden)**

Municipio: **Telde**
Provincia: **Las Palmas**
Hoja MTN50: **1109**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada:
Nivelada: **01 de febrero de 2001**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **45,5384 m.**
Geopotencial: **44,5981 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979350,77 mgals.** *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: **- 15° 23' 12,2621"**
Latitud: **28° 01' 10,0149"**
Altitud elipsoidal: **89,267 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Observaciones:

- Fin Ramal N° 1912 (SS152 - V.106).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **912033 - SS152®**
Posterior:
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS