

## Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10421018  
**Nombre:** SSK350,5  
**Línea o Ramal:** 10421. Baza - Cúllar (Tramo 1 antigua 421)

**Municipio:** Cúllar  
**Provincia:** Granada  
**Hoja MTN50:** 972  
**Señal:** Secundaria **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 15 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 23 de diciembre de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 866,3152 m.  
**Geopotencial:** 848,7268 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979660,71 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 2° 38' 56,2689"  
**Latitud:** 37° 31' 59,0333"  
**Altitud elipsoidal:** 916,530 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de hormigón del poste de Socorro S.O.S nº181 M, aproximadamente en el Km.350,490 de la margen Sur de la Autovía A-92N.

### Enlaces:

**Anterior:** 10421017 - SSK349,7  
**Posterior:** 10421019 - SSK351,5  
**Agrupada con:**



### Observaciones: