

## Reseña de Señal de Nivelación

13-feb-2021

### Situación Geográfica:

Número: **10602013**  
Nombre: **SSK3,700**  
Línea o Ramal: **10602. Bermillo - NGO-431 (Moralina)**

Municipio: Luelmo  
Provincia: Zamora  
Hoja MTN50: 396  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 23 de mayo de 2006  
Nivelada:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 770,3939 m.  
Geopotencial: 755,0861 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980097,21 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 07' 59,5422"  
Latitud: 41° 26' 50,1011"  
Altitud elipsoidal: 826,181 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 3,700 de la margen E de la Carretera ZA-311. En el centro de una alcantarilla al N de una entrada a finca.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: <http://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf>

### Enlaces:

Anterior: 10602012 - NGO-425  
Posterior: 10602014 - NGZ669  
Agrupada con:

