

## Reseña de Señal de Nivelación

13-feb-2021

### Situación Geográfica:

**Número:** 10602017  
**Nombre:** SSK0,850  
**Línea o Ramal:** 10602. Bermillo - NGO-431 (Moralina)

**Municipio:** Moralina  
**Provincia:** Zamora  
**Hoja MTN50:** 396  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 23 de mayo de 2006  
**Nivelada:**

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 780,7699 m.  
**Geopotencial:** 765,2559 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980096,76 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 08' 11,5032"  
**Latitud:** 41° 28' 22,9361"  
**Altitud elipsoidal:** 836,566 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0,850 de la margen E de la Carretera ZA-311. En el extremo S de una entrada a finca.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: <ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf>

### Enlaces:

**Anterior:** 10602016 - SSK1,700  
**Posterior:** 10602018 - SSK17  
**Agrupada con:**

