

## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 2669

Nombre....: Panondres
Municipios: Valdés
Provincias: Asturias

Fecha de Construcción.....: 05 de agosto de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,50 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 E Longitud........: - 6° 38′ 31,8677″ - 6° 38′ 37,

**Latitud.....**: 43° 29′ 10,3954″ **Alt. Elipsoidal...**:

Cálculos: 01 de febrero de 1988

ETRS89

- 6° 38' 37,15005" ±0.106 m 43° 29' 06,44326" ±0.087 m

896,641 m ±0.103 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

#### — Coordenadas UTM. Huso 29 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	690670,99 m	690546,998 m
Y:	4817599,18 m	4817386,358 m
Factor escala:	1,000047179	1,000046632
Convergencia:	1° 37' 23"	1° 37' 19"
The state of the s		

Altitud sobre el nivel medio del mar: 842,812 m. (BP)

#### - Situación:


Situado en la cumbre del cerro Panondres, próximo al mojón de tres términos municipales: Luarca, Navia y Villayón, en terreno de monte bajo y 200 m. al Sur de la antena de R.T.V.E.

## Acceso:

Desde Villayón por la carretera a Luarca hasta el Km. 27,100, que está 100 m. antes del Alto del Segredal. Aquí se sigue a la izquierda por una pista que, pasando próxima a una antena, sube hasta la antena de R.T.V.E.

Panondres (jun-2014)





Observaciones:

Estado: 18 de junio de 2014
Pilar: Desperfectos
Informe del estado del Vertice: InfoRG.pdf

Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

### Escala 1:25.000 02669 Panondres Coordenadas ETRS89. Huso 29

