Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

(Garita, mayo, 2023)

21-jun-2025

Número....: 3446 Nombre....: Garita Municipios: Suances Provincias: Cantabria

Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1984

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 4° 02' 47,7478" - 4° 02' 52,59922" Latitud....: 43° 26' 38,5081" 43° 26' 34,62471" Alt. Elipsoidal...: 97,397 m (CF)

Cálculos: 01 de octubre de 1987 28 de noviembre de 2004

- Coordenadas UTM. Huso 30: -

Sistema de Ref.: ETRS89 415306,32 m X....: 415199,663 m 4810538,988 m Y....: 4810744,71 m Factor escala....: 0.999688225 0.999688455 - 0° 43' 14" Convergencia...: - 0° 43' 11"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 45,955 m. (BP)

- Situación:

En la parte más alta de la punta del Dichoso, sobre los restos de una garita, y próximo al Faro de Suances.

Acceso:

Desde Suances se toma la carretera al Faro y 50 m. antes de llegar a la rotonda del mismo, se toma una calle a la izda. que conduce a una plaza con aparcamientos. Al fondo a la izda de dicha plaza, se continúa por una calle otros 150 m. La calle continúa pero es peatonal, llegándose al vértice tras recorrer otros 100 m. andando.



"EL DICHOSO"

Base: Bueno

Observaciones:

No tiene placa Vértice observado con GPS.

Estado: 01 de mayo de 2023

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 03446 Garita Coordenadas ETRS89. Huso 30



