

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 3495
Nombre.....: Verdenueva@
Municipios: Camargo
Provincias: Cantabria
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 52' 48,6417"	- 3° 52' 53,46424" ±0.106 m
Latitud.....:	43° 25' 13,9674"	43° 25' 10,08436" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		189,024 m ±0.074 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	428745,90 m	428639,473 m
Y.....:	4807980,88 m	4807775,035 m
Factor escala....:	0,999662447	0,999662639
Convergencia...:	- 0° 36' 18"	- 0° 36' 21"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 138,721 m. (BP)

01 - jun - 2008: El vértice ha sido destruido. Destruído y sustituido por el Vértice 3496 Verdenueva 2008.

Situación:

Situado en la parte más destacada del monte conocido por "La Verde" o "Verdenueva", al S. de una cantera.


Acceso:

Desde Igollo existen varias carreteras que conducen a la cantera "La Verdenueva", muy conocida en el lugar. Desde la cantera se accede al vértice por pistas de la misma, tras recorrer 1.550 m. Los últimos 50 m. son dificultosos.

Horizonte GPS:

Despejado

Verdenueva (mar-06)



Observaciones:

DESTRUIDO. Tras su destrucción es sustituido por el Vértice 3496 Verdenueva 2008.

Estado: 01 de junio de 2008

Pilar: **Destruído**
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: **Destruída**

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

03495 Verdenueva@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

