

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 3542**  
**Nombre.....: Lechino**  
**Municipios: Entrambasaguas**  
**Provincias: Cantabria**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 41' 49,3842"	- 3° 41' 54,16055" ±0.138 m
Latitud.....:	43° 22' 56,5845"	43° 22' 52,68544" ±0.109 m
Alt. Elipsoidal...:		298,732 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	443535,42 m	443429,541 m
Y.....:	4803602,35 m	4803395,907 m
Factor escala....:	0,999639215	0,999639365
Convergencia...:	- 0° 28' 44"	- 0° 28' 47"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		248,244 m. (BP)

**Situación:**  
Situado en lo más alto del cerro Lechino.

**Acceso:**  
Desde Hoznayo, por la carretera a Entrambasaguas, a 100 m. sale un camino a la derecha, por el que andando se llega al vértice en 5 minutos.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**Observaciones:**  
Existía señal antigua, consistente en cuadro y taladro grabado en roca. La señal nueva coincide exactamente con la antigua.

**Estado: 22 de noviembre de 2005**  
**Pilar: Deteriorado** **Base: Deteriorada**  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

03542 Lechino

Coordenadas ETRS89. Huso 30

