

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **5304**
Nombre.....: **Lusorio**
Municipios: **Mieres**
Provincias: **Asturias**
Fecha de Construcción.....: **01 de mayo de 1983**
Pilar sin centrado forzado..: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,20 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 50' 28,5941"	- 5° 50' 33,71816" ±0.056 m
Latitud.....:	43° 14' 19,9895"	43° 14' 16,03120" ±0.046 m
Alt. Elipsoidal...:		1052,142 m ±0.057 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	269294,89 m	269185,780 m
Y.....:	4791350,10 m	4791145,171 m
Factor escala....:	1,0002554735	1,000255405
Convergencia....:	- 1° 56' 50"	- 1° 56' 53"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 997,372 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del pico Lusorio, junto a las explotaciones a cielo abierto de Hunosa de Pico Lusorio y en la línea límite de Mieres, Morcín y Riosa; coincidente con una señal de la Diputación.


Accesso:

Desde Abaña de Arriba, se toma la carretera al pozo San Nicolás de Hunosa y, dejando éste a la izquierda, se continúa subiendo por el camino a las explotaciones a cielo abierto de Pico Lusorio, a las que se llega en cualquier vehículo hasta lo alto del pie. Desde aquí, se sube andando al pico en 12 minutos. El recorrido total es de 6.700 m.

- **Horizonte GPS:**

Despejado

Lusorio (05-10)



Observaciones:

Estado: 02 de mayo de 2010

Estado: 02 de mayo de 2010
Pilar: Desperfectos
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Desperfectos

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

05304 Lusorio

Coordenadas ETRS89. Huso 30

