

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 5811
Nombre.....: Peña del Cuervo
Municipios: Arenas de Iguña
Provincias: Cantabria
Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 07' 08,9526"	- 4° 07' 13,80536" ±0.073 m
Latitud.....:	43° 11' 54,7282"	43° 11' 50,80557" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		929,028 m ±0.067 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	409069,33 m	408962,378 m
Y.....:	4783556,59 m	4783350,603 m
Factor escala....:	0,999701704	0,999701951
Convergencia...:	- 0° 45' 58"	- 0° 46' 01"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	876,512 m. (BP)	

Situación:
 Situado en parte destacada del cerro conocido por Peña del Cuervo, a unos 30 m. del mojón divisor de montes de Ruicieza y Rodiz.

Acceso:
 Desde Los Llares, parte una pista que conduce a Ucieda y Moral; hasta 8 Km. es asfaltada. Nada más terminar el asfalto, campo a través, a la derecha, se llega al vértice a pie en 30 minutos aproximadamente.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Estado: 22 de agosto de 2006
Pilar: Destruído
Base: Destruída
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

05811 Peña del Cuervo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

