

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 5854
Nombre.....: Cuera
Municipios: Corvera de Toranzo
Provincias: Cantabria
Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 59' 24,2649"	- 3° 59' 29,09798" ±0.094 m
Latitud.....:	43° 14' 48,4045"	43° 14' 44,48741" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		866,624 m ±0.073 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	419620,50 m	419513,772 m
Y.....:	4788782,21 m	4788576,056 m
Factor escala....:	0,999679470	0,999679687
Convergencia...:	- 0° 40' 42"	- 0° 40' 45"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	814,830 m. (BP)	

Situación:
Situado en la parte más destacada del cerro conocido por Cuera.

Acceso:
Desde Quintana, parte una pista con fuerte pendiente, apta sólo para vehículos T.T., que tras recorrer 3.000 m. llega a un cortafuegos; recorriendo 1.000 m. más, en muy mal estado, se llega a una casa. Desde aquí al vértice, se tardan 30 minutos a pie.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Estado: 01 de junio de 2006
Pilar: Desperfectos
Base: Deteriorada

Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

05854 Cuera

Coordenadas ETRS89. Huso 30

