

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 6088**  
**Nombre.....: Ventoso**  
**Municipios: Castro-Urdiales**  
**Provincias: Cantabria**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1984**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 13' 18,9110"	- 3° 13' 23,62291" ±0.097 m
Latitud.....:	43° 18' 38,5033"	43° 18' 34,57411" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		776,391 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	482002,26 m	481896,624 m
Y.....:	4795428,64 m	4795220,909 m
Factor escala....:	0,999603984	0,999604031
Convergencia...:	- 0° 09' 08"	- 0° 09' 11"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		726,235 m. (BP)

**Situación:**  
Situado en lo más alto del cerro Ventoso.

**Acceso:**  
Desde Santullán, en dirección a la cantera "Dolomitas del Norte", desde aquí sale una pista transitable con vehículo T.T., que en unos 6 Km. conduce al vértice.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**Observaciones:**

**Estado: 07 de noviembre de 2005**  
**Pilar: Deteriorado** **Base: Bueno**  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

06088 Ventoso

Coordenadas ETRS89. Huso 30

