

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 6905
Nombre.....: O Couso
Municipios: Santa Comba
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 49' 19,2363"	- 8° 49' 24,76354" ±0.109 m
Latitud.....:	43° 05' 31,3738"	43° 05' 27,22252" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		593,107 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	514486,66 m	514361,304 m
Y.....:	4771138,11 m	4770923,735 m
Factor escala....:	0,999602581	0,999602537
Convergencia...:	0° 07' 18"	0° 07' 14"



Altitud sobre el nivel medio del mar: 537,860 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte más elevada del monte Couso, en terreno de monte bajo, a unos 200 m. al S. de una casa y entre un depósito de agua y una antena con caseta de la Guardia Civil.

Acceso:

Desde Santa Comba, por la carretera, en dirección a Coristanco, a los 2.800 m., en una curva a la derecha, sale a la izquierda la carretera a Padreiro-Bormoyo. Se sigue por ésta hasta pasar el pueblo de San Salvador, continuando por una pista a la izquierda que va a Varilongo; a 1 Km. se deja una bifurcación a la derecha y 200 m. después se pasa a las oficinas de las Minas de Varilongo, dejando un camino a la derecha, 300 m. después uno a la izquierda y a otros 300 m. uno a la derecha. A los 250 m. se deja otro a la derecha, se continúan 600 m., dejando a la izquierda la entrada a una casa y siguiendo unos 200 m. más se llega a la altura de la señal, que está a unos 150 m. a la derecha del camino.



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

06905 O Couso

Coordenadas ETRS89. Huso 29

