

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **7100**
Nombre.....: **Debeso**
Municipios: Boimorto
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 15 de noviembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 09' 38,8979"	- 8° 09' 44,33707" ±0.152 m
Latitud.....:	43° 00' 11,9130"	43° 00' 07,78639" ±0.119 m
Alt. Elipsoidal...:		555,166 m ±0.188 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	568401,05 m	568276,033 m
Y.....:	4761609,69 m	4761395,399 m
Factor escala....:	0,999657552	0,999657346
Convergencia...:	0° 34' 21"	0° 34' 17"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 498,943 m. (BP)

Situación:


Situado en un pequeño cerro que hay al Este de la aldea de Bertomil, a unos 500 m.

Acceso:

Desde Gándara (Boimorto) por la carretera a San Esteban, hasta el Km. 2,500, siguiendo a la derecha por un camino que conduce a la aldea de Bertomil, donde se deja el vehículo. A pie, hacia el Este, se llega a la señal en 15 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

07100 Debeso

Coordenadas ETRS89. Huso 29

