

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 7143
Nombre.....: Vilariño
Municipios: Vilasantar
Provincias: A Coruña
Fecha de Construcción.....: 16 de noviembre de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 02' 48,2849"	- 8° 02' 53,71635" ±0.111 m
Latitud.....:	43° 03' 37,5894"	43° 03' 33,47986" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		608,183 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	577625,79 m	577500,808 m
Y.....:	4768053,62 m	4767839,491 m
Factor escala....:	0,999674121	0,999673888
Convergencia...:	0° 39' 03"	0° 38' 59"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	551,892 m. (BP)	

Situación:
 Situado en una pequeña loma conocida por Lajandra. La señal está en lo más alto y a unos 900 m. al Este de Eirije.

Acceso:
 Desde Présaras, por la carretera a Santa Eulalia de Curtis, hasta el Km. 2, siguiendo a la derecha por otra carretera que pasa por Vilariño y Eirije. Desde esta última aldea se continúa por un camino que va hacia el Este, llegando a los 400 m. a una bifurcación, se sigue a la derecha y a los 200 m. se llega a la señal. Este último tramo sólo es apto para vehículo T.T.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

07143 Vilarinho

Coordenadas ETRS89. Huso 29

