

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 7724
Nombre.....: Muñón
Municipios: Somiedo
Provincias: Asturias
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 05' 37,1548"	- 6° 05' 42,30375" ±0.104 m
Latitud.....:	43° 04' 12,6368"	43° 04' 08,64081" ±0.099 m
Alt. Elipsoidal...:		2092,988 m ±0.098 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	736639,55 m	736516,490 m
Y.....:	4772794,28 m	4772580,792 m
Factor escala....:	1,000288883	1,000288220
Convergencia...:	1° 59' 08"	1° 59' 05"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2036,284 m. (BP)

Situación:

Situado en un pico muy escarpado, con una sima en lo alto.


Acceso:

Desde Terrestio sale un camino que va a los lagos de Saliencia, a unos 3,5 Km. se llega al alto, donde se deja el coche y hay un cartel indicador que pone "Provincia de Oviedo". Desde aquí se sube por el monte a la derecha, campo a través, sin senda, hasta llegar a un primer pico muy alto (2.045 m.), donde hay un mojón de piedras que indica el límite de provincias de León y Asturias. Desde aquí, se sigue por la cresta, por unos pasos muy malos, en dirección N.W. hasta otro pico, un poco más bajo, donde está la señal. Se tarda 1 hora en todo el recorrido.

Horizonte GPS:

Despejado

Muñón (sep-09)



Observaciones:

Estado: 22 de abril de 2010

Pilar: Deteriorado
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

07724 Muñón

Coordenadas ETRS89. Huso 29

