

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: **8713**
 Nombre.....: **Lecanda@**
 Municipios: Territorios no asociados a ninguna autonomía
 Provincias: Territorios no asociados a ninguna autonomía
 Fecha de Construcción.....:
 Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
 Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
 Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 47' 44,6086"	- 2° 47' 49,27047" ±0.097 m
Latitud.....:	43° 04' 13,2091"	43° 04' 09,26465" ±0.184 m
Alt. Elipsoidal...:		1354,390 m ±0.211 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	516631,91 m (0.081)	516526,013 m
Y.....:	4768731,75 m (0.046)	4768523,837 m
Factor escala....:	0,999603403	0,999603360
Convergencia...:	0° 08' 22"	0° 08' 19"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1303,594 m. (BP)

- - - El vértice ha sido anulado.

Situación:

Acceso:

Horizonte GPS:
Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 DESTRUIDO. Coordenadas NO proceden de Bloque de Compensación. Vértice en las inmediaciones Igalirrintza (87-14). Escrito del Jefe Servicio (31/12/93).

 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

08713 Lecanda@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

