

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 9039**  
**Nombre.....: Mendaur**  
**Municipios: Ituren**  
**Provincias: Navarra**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1967**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,13 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,15 m de alto, 0,95 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,15 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 43' 04,8363"	- 1° 43' 09,39896" ±0.058 m
Latitud.....:	43° 09' 23,5305"	43° 09' 19,59160" ±0.053 m
Alt. Elipsoidal...:		1180,295 m ±0.056 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1980	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	604232,60 m	604126,622 m
Y.....:	4779082,07 m	4778872,672 m
Factor escala....:	0,999733638	0,999733377
Convergencia...:	0° 52' 37"	0° 52' 34"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1130,224 m. (BP)

### Situación:

Situado en la pequeña elevación existente al E. de la ermita de la Trinidad, en la parte más alta de este característico monte.

### Acceso:

La ascensión se realizó desde el pueblo de Zubieta, dado que en este pueblo existían varias caballerías y guía conocedor de todos estos parajes. Desde Zubieta se tarda casi 2 horas en llegar a los embalses, teniendo a continuación una fuerte ascensión de cerca de 1 hora hasta llegar a la ermita. Existe en la parte E. de dicha ermita un pequeño albergue o refugio.

### Horizonte GPS:

Despejado

Mendaur (jul-10)



NO EXISTE CROQUIS

### Observaciones:

**Estado:** 01 de julio de 2010  
**Pilar:** Destruído  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

**Base:** Destruída

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

09039 Mendaur

Coordenadas ETRS89. Huso 30

