Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 9849

Nombre....: Pena do Picato

Municipios: O Corgo Provincias: Lugo

Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,40 m de alto, 1,20 m de ancho.

Total cuerpos.......... 1 de 1,40 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de junio de 1984 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	632907,49 m	632783,053 m
Y:	4760923,57 m	4760709,749 m
Factor escala:	0,999817293	0,999816903
Convergencia:	1° 06' 42"	1° 06' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		636,319 m. (BP)


- Situación:

Situado en el cerro más alto, denominado monte Vidueiras, sobre una gran roca redondeada de escasa altura, emplazada al Noreste de Corgo.

Acceso:

Desde el pueblo de Castroverde, por la carretera local hacia Gomean, a los 3.000 m. cruza otra carretera local y se sigue de frente, en este cruce de carreteras está el "Mesón do Ramos", en el tramo siguiente se deja un camino a la izquierda que va al pueblo de Goy, a los 6.000 m. se deja una casa a la izquierda y se toma una pista que sale a la derecha y que va al pueblo de Queizán, a los 7.000 m. sale un camino a la derecha que se toma y por el que a los 8.000 m. se llega al vértice.





- Observaciones:

Anteriormente denominado Peña do Picato. Nombre actual según escrito (02/06/98) del Servicio Regional de Galicia.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

09849 Pena do Picato

Coordenadas ETRS89. Huso 29

