

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 10539
Nombre.....: Pico Yordas
Municipios: Riaño
Provincias: León
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1990
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 03' 12,4354"	- 5° 03' 17,42583" ±0.09 m
Latitud.....:	42° 59' 40,4718"	42° 59' 36,50155" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		2019,322 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	15 de diciembre de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	332601,34 m	332493,034 m
Y.....:	4762344,21 m	4762138,680 m
Factor escala....:	0,999944714	0,999945187
Convergencia...:	- 1° 24' 02"	- 1° 24' 06"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1963,567 m. (BP)	

Situación:
A unos 3600 m al S.E. de Riaño, en la parte más alta del Pico Yordas.

Acceso:
Al existir el pantano de Riaño, el único acceso es por aire en helicóptero.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Estado: 18 de agosto de 1999
Pilar: Destruído **Base: Bueno**
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

010539 Pico Yordas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

