

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 10936
Nombre.....: Navajo
Municipios: Valle de Valdebezana
Provincias: Burgos
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1987
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 44' 15,6027"	- 3° 44' 20,40625"
Latitud.....:	42° 56' 52,7407"	42° 56' 48,77906"
Alt. Elipsoidal...:		1028,488 m (CF)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	439820,36 m	439713,204 m
Y.....:	4755388,00 m	4755181,177 m
Factor escala....:	0,999644549	0,999644711
Convergencia...:	- 0° 30' 09"	- 0° 30' 13"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	974,708 m. (BP)	

Situación:
 En un alto de poca elevación, en terreno de pastos, y a pocos metros de una antena.

Acceso:
 Desde Sencillo a Incinillas (N-232), en el PK 554,800, y frente a una carretera que va a Cubillos del Rojo (no tiene cartel indicador), se toma un camino a la izda. A 800 m se dejan uncamino y unas ruinas a la dcha., y a 850 m otro camino a la dcha. A 1300 m.se toma campo a través hasta el vértice, al que se llega a los 1500 m. Accesible en coche en tiempo seco.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:
 REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Estado: 02 de septiembre de 2014
Pilar: Bueno **Base: Bueno**
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, © recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

010936 Navajo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

