

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 11143
Nombre.....: Las Crucijadas
Municipios: Valdegovía/Gaubea
Provincias: Araba/Álava
Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1968
Pilar sin centrado forzado...: 1,16 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 01' 12,8015"	- 3° 01' 17,48869" ±0.024 m
Latitud.....:	42° 53' 28,6695"	42° 53' 24,71174" ±0.027 m
Alt. Elipsoidal...:		1239,726 m ±0.027 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de enero de 2012 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	498348,71 m (0.039)	498242,442 m
Y.....:	4748829,21 m (0.043)	4748621,780 m
Factor escala....:	0,999600034	0,999600038
Convergencia...:	- 0° 00' 50"	- 0° 00' 53"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1188,401 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo alto del monte del mismo nombre.

Acceso:
Desde el pueblo de Osma, por la pista que conduce al repetidor de teléfonos, situado ya cerca de la divisoria. En el collado, que está a unos 50 m. de la entrada del repetidor, se deja el vehículo y se toma hacia la derecha, campo a través, para llegar al vértice siguiendo la divisoria, en unos 20 minutos.

Horizonte GPS:
Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
Denominación anterior del vértice era Crucijadas Álava.Vértice observado con GPS.Observaciones GPS realizadas por la Diputación Foral de Álava.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

011143 Las Crujidas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

