

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 11275
Nombre.....: Santikurutze
Municipios: Arratzua-Ubarrundia
Provincias: Araba/Álava
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1968
Pilar sin centrado forzado...: 1,12 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 35' 12,2205"	- 2° 35' 16,86562" ±0.017 m
Latitud.....:	42° 55' 15,8624"	42° 55' 11,90259" ±0.019 m
Alt. Elipsoidal...:		749,220 m ±0.019 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de enero de 2012 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	533729,78 m (0.036)	533623,524 m
Y.....:	4752218,45 m (0.035)	4752010,310 m
Factor escala....:	0,999613995	0,999613908
Convergencia...:	0° 16' 53"	0° 16' 50"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		698,523 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo más alto de un cerro, a 1 Km. al W. de Nanclares de Gamboa.

Acceso:
 Se toma el camino de Santa Cruz, que sale de la carretera de Nanclares de Gamboa y que llega a unos 300 m. del vértice. Después, campo a través, en un vehículo T.T. se llega hasta él.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 Denominación anterior del vértice era Santa Cruz Álava. Vértice observado con GPS. Observaciones GPS realizadas por la Diputación Foral de Álava.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

011275 Santikurutze

Coordenadas ETRS89. Huso 30

