

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 11500
Nombre.....: Mortxe
Municipios: Goñi; Valle de Olló/Ollaran
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1986
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,31 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,40 m de alto, 0,96 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,40 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 50' 28,1817"	- 1° 50' 32,75413" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 50' 20,7951"	42° 50' 16,82291" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1172,674 m ±0.02 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	594705,93 m	594599,467 m
Y.....:	4743684,91 m	4743475,729 m
Factor escala....:	0,999710334	0,999710095
Convergencia...:	0° 47' 17"	0° 47' 14"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1122,573 m. (BP)

Situación:
Situado en la parte más elevada de la sierra del mismo nombre.

Acceso:
Al pasar Ororbía (NA-700) se toma a mano izquierda la carretera a Anoz y de ahí la NA-7020 hasta Azanza PK 24,000. De aquí parte una pista hacia el monte y, siempre a mano izquierda, se llega a una zona de sembrados que pueen ser atravesados por carriles entre ellos. Se deja el Todo-terreno paralelo a la alambrada. Saltando ésta se continúa hacia el monte en dirección Noroeste hata encontrar el vértice en una loma desnuda.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
Vértice observado con GPS.

Estado: 01 de abril de 2001
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

011500 Mortxe

Coordenadas ETRS89. Huso 30

