

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 13422
Nombre.....: Peña Lora
Municipios: Valle de Valdelucio
Provincias: Burgos
Fecha de Construcción.....: 24 de julio de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 06' 29,1481"	- 4° 06' 33,98667" ±0.007 m
Latitud.....:	42° 42' 21,7923"	42° 42' 17,77507" ±0.01 m
Alt. Elipsoidal...:		1231,122 m ±0.019 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :



Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	409246,89 m	409139,353 m
Y.....:	4728853,36 m	4728646,119 m
Factor escala....:	0,999701319	0,999701567
Convergencia...:	- 0° 45' 06"	- 0° 45' 09"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1177,249 m. (BP)

Situación:
 Situado en el extremo O. de una gran loma, junto al borde N. escarpado de ésta, en terreno pedregoso de erial.

Acceso:
 Desde Humada, por la carretera a Quintanas de Valdelucio, al llegar al Km. 21,600, se entra a la izquierda por un camino que deja tres que le salen a la izquierda, a los 400 m., 600 m. y 3.200 m.; al llegar a los 3.600 m. se deja el coche. A pie, o con vehículo T.T., campo a través hacia la derecha, se recorren unos 500 m. hasta la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

013422 Peña Lora

Coordenadas ETRS89. Huso 30

