

Reseña Vértice Geodésico 1-abr-2024

Número.....: 14617
Nombre.....: Vignemale 2022
Municipios: Torla
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 30 de agosto de 2022
Pilar sin centrado forzado...: 0,50 m de alto, de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 08' 46,0466"	- 0° 08' 50,46590" ±0.015 m
Latitud.....:	42° 46' 30,1350"	42° 46' 26,20060" ±0.015 m
Alt. Elipsoidal...:		3352,946 m ±0.07 (CP)
Cálculos:		20 de diciembre de 2023 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	733479,91 m	733372,867 m
Y.....:	4739869,21 m	4739659,273 m
Factor escala....:	1,000270540	1,000269980
Convergencia...:	1° 56' 20"	1° 56' 17"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		3299,163 m. (CP)

Situación:
 Situado en el pico más alto del Macizo de Vignemale, en el pico de Vignemale. El macizo es todo rocoso y completamente pelado. La señal está haciendo frontera con Francia.

Acceso:
 Desde Torla, por la carretera a Ordesa y a los 2,5 Km., nada más pasar el puente de "Los Navarros" sobre el río Ara, sale a la izquierda un camino encajonado que va a lo largo de dicho río y a los 6 Km. se llega a San Nicolás de Bujaruelo. Se continúa por el mismo camino que sigue el río y a los 10 Km., al llegar al barranco de Ordisa hay que dejar el vehículo. A pie, se continúa a lo largo del río Ara y a los 6 Km. se llega a la Mallata de los Batanes, donde confluyen tres arroyos, tardándose 3 horas en este tramo. Aquí se tuerce hacia el E. y, por senda de montañeros, se asciende a lo alto del Macizo de Vignemale y luego hasta la señal, siendo el camino difícil y peligroso, tardándose en este otro tramo 3 horas y media. Es necesario ir acompañado de montañeros de Torla.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:
 Se obtienen las coordenadas por técnicas GNSS con una observación en modo estático de 2 horas.
 Vértice observado con GPS.

Estado: 05 de octubre de 2022
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

1-abr-2024

Escala 1:25.000

014617 Vignemale 2022

Coordenadas ETRS89. Huso 30

