

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....: 15169**  
**Nombre.....: Barbanza**  
**Municipios: A Pobra do Caramiñal**  
**Provincias: A Coruña**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1981**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.:    | ED 50               | ETRS89                               |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Longitud.....:      | - 8° 57' 29,1046"   | - 8° 57' 34,60772" ±0.094 m          |
| Latitud.....:       | 42° 39' 50,2475"    | 42° 39' 46,02956" ±0.119 m           |
| Alt. Elipsoidal...: |                     | 706,164 m ±0.087 (BP)                |
| Cálculos:           | 01 de junio de 1984 | 01 de noviembre de 2009              |
|                     |                     | Elipse de error al 95% de confianza. |

### Coordenadas UTM. Huso 29 :

| Sistema de Ref.:   | ED 50        | ETRS89        |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....:            | 503435,17 m  | 503309,801 m  |
| Y.....:            | 4723584,42 m | 4723369,651 m |
| Factor escala....: | 0,999600145  | 0,999600135   |
| Convergencia...:   | 0° 01' 42"   | 0° 01' 39"    |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 650,931 m. (BP)

### Situación:


Situado en la sierra de Barbanza, a unos 600 m. al Este del paraje conocido como Torres de Injerto. Sobre unas rocas.

### Acceso:

Desde La Puebla de Caramiñal se toma la carretera que va hasta el mirador de "La Curota". Está bien indicado y se llega tras recorrer 9 Km. En el mirador se acaba la carretera asfaltada y se continúa por una pista de tierra unos 3.500 m., donde se cruza un arroyo. Pasado éste, se continúan 500 m. más, tomando una pista que sale a la izquierda. Por esta pista se siguen 1.000 m. Desde aquí, monte arriba, a la derecha, andando en 5 minutos se llega a la señal. La pista de tierra está en malas condiciones y los últimos 1.000 m. son de dificultad incluso para vehículo T.T.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:



## Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

015169 Barbanza

Coordenadas ETRS89. Huso 29

