

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 16962
Nombre.....: El Monte
Municipios: Cuzcurrita de Río Tirón
Provincias: La Rioja
Fecha de Construcción.....: 09 de octubre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 0,90 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 57' 29,0366"	- 2° 57' 33,72708" ±0.075 m
Latitud.....:	42° 32' 03,6604"	42° 31' 59,64889" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		665,411 m ±0.086 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	503443,85 m	503336,753 m
Y.....:	4709192,30 m	4708984,346 m
Factor escala....:	0,999600146	0,999600137
Convergencia...:	0° 01' 42"	0° 01' 39"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	613,544 m. (BP)	

Situación:


Situado en la parte más alta del cerro "El Monte", a 1 Km. al S.E. de Cuzcurrita. La señal está en terreno de erial y junto a un viñado.

Acceso:

Desde Cuzcurrita de Río Tirón, por el camino del Monte, que va en dirección S., a los 100 m. se deja un camino a la izquierda, a los 200 m. uno a la derecha y a los 900 m. se bifurca, se continúa por el de la derecha y a 1 Km. se deja el vehículo. La señal está a la derecha, a unos 10 m.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

016962 El Monte

Coordenadas ETRS89. Huso 30

