Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 17897

Nombre....: Puntas Verdes

Municipios: Tella-Sin Provincias: Huesca

Fecha de Construcción.....: 10 de septiembre de 1981

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de enero de 1983

ETRS89

0° 07' 50,81580" ±0.119 m 42° 37' 54,12697" ±0.087 m

2669,347 m ±0.109 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	264827,21 m	264734,570 m
Y:	4724112,01 m	4723908,683 m
Factor escala:	1,000280439	1,000281027
Convergencia:	- 1° 56' 36"	- 1° 56' 39"
		22/2/22 (22)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 2616,122 m. (BP)


- Situación:

Situado en el extremo E. de la sierra de Las Sucas, en el monte Mallo Grande. El monte es rocoso, completamente pelado, y la señal está junto a la línea de término entre Tella-Sin y Bielsa.

Acceso:

Desde Escalona, que está en la carretera Ainsa-Bielsa, se toma la pista que sale delante de la iglesia y va al Valle Añisclo; a los 400 m. se deja esta pista, torciendo a la derecha por otra que va a Puértolas, se pasa este pueblo y a los 400 m. se bifurca, se sigue a la izquierda por la que va a Bestué, a 2 Km. hay otra bifurcación, se toma a la derecha, dejando el camino de Bastué. Por esta pista se pasa un refugio a la izquierda y al llegar al paraje Cuello Viceto se acaba, un poco antes sale a la derecha un camino que pasa por otro refugio y poco después se deja el vehículo, habiendo recorrido 15 Km. desde Puértolas. A pie, hacia el E., se sube a lo alto de la sierra, tardando en llegar 3 horas y media.





Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

- Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

017897 Puntas Verdes

Coordenadas ETRS89. Huso 31

