

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 18524
Nombre.....: Gorita
Municipios: Sanxenxo
Provincias: Pontevedra
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Longitud.....: | - 8° 46' 46,0556" | - 8° 46' 51,51540" ±0.097 m |
| Latitud.....: | 42° 24' 55,8370" | 42° 24' 51,59456" ±0.092 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 311,414 m ±0.099 (BP) |
| Cálculos: | 01 de junio de 1984 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 29 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....: | 518146,14 m | 518020,864 m |
| Y.....: | 4696018,85 m | 4695803,911 m |
| Factor escala....: | 0,999604051 | 0,999603996 |
| Convergencia...: | 0° 08' 56" | 0° 08' 52" |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 256,244 m. (BP)

Situación:


Situado a unos 800 m. al N. de Bordones, en una planicie junto a la conocida roca "Piedra de O Barco".

Acceso:

Desde Sanxenxo, por la carretera C-550 hacia Pontevedra, en los puntos kilométricos 64,2 y 64,4 salen sendas carreteras que tras recorrer 1 Km. y 750 m., respectivamente, se unen, se sigue por cualquiera de ellas y en la unión la carretera sigue hacia Dorrón, se deja ésta, continuando a la izquierda por la pista asfaltada que va a la Iglesia de Bordóns. A los 0,3 Km. (100 m. antes de llegar a la iglesia) se tuerce a la derecha, a los 0,6 Km. se deja un camino a la derecha, a 1 Km., en una curva, se deja otro camino a la derecha que va al campo de fútbol, a los 1,4 Km. se deja un chalet a la izquierda y a los 1,5 Km. se deja el vehículo. A pie, por un camino de tierra que sale a la derecha, se llega a la señal en 5 minutos.

Horizonte GPS:

Prácticamente cubierto de materia vegetal que además dificulta su acceso.



Observaciones:

Estado: 13 de junio de 2013
Pilar: Bueno
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)
Base: Bueno

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

018524 Gorita

Coordenadas ETRS89. Huso 29

