

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 20197
Nombre.....: Peñasquillas
Municipios: Fresno de Río Tirón
Provincias: Burgos
Fecha de Construcción.....: 10 de junio de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 12' 53,7542"	- 3° 12' 58,47148" ±0.094 m
Latitud.....:	42° 27' 59,2768"	42° 27' 55,25777" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		935,497 m ±0.084 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	482329,64 m	482222,414 m
Y.....:	4701675,81 m	4701468,186 m
Factor escala....:	0,999603841	0,999603888
Convergencia...:	- 0° 08' 42"	- 0° 08' 46"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	882,655 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el paraje de Cerromástil, en el lugar de Peñasquillas y en la linde entre dos tierras de labor.

Acceso:
 Desde Belorado, por la carretera a Briviesca y entre los Km. 15 y 16, se entra a la derecha por una pista de concentración parcelaria, torciendo, a los 200 m., por la segunda pista que sale a la derecha y 200 m. después se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda, por terreno de labor unos 100 m., hasta la señal.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

020197 Peñasquillas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

