

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 20523
Nombre.....: Hornos
Municipios: Alcanadre
Provincias: La Rioja
Fecha de Construcción.....: 05 de noviembre de 1967
Pilar con centrado forzado..: 0,89 m de alto, 0,31 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 0,98 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------|-----------------------|---|
| Longitud.....: | - 2° 06' 36,6121" | - 2° 06' 41,21201" ±0.007 m |
| Latitud.....: | 42° 23' 43,2987" | 42° 23' 39,27824" ±0.007 m |
| Alt. Elipsoidal...: | | 502,375 m ±0.016 (BP) |
| Cálculos: | 01 de febrero de 1990 | 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza. |

Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.: | ED 50 | ETRS89 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| X.....: | 573239,30 m | 573132,079 m |
| Y.....: | 4694141,36 m | 4693932,541 m |
| Factor escala....: | 0,999665991 | 0,999665803 |
| Convergencia...: | 0° 35' 60" | 0° 35' 57" |
| Altitud sobre el nivel medio del mar: | 452,101 m. (BP) | |

Situación:

En la cúspide de un pequeño montículo puntiagudo, al Sureste de Alcanadre, aproximadamente a 1,5 Km. y fácilmente identificable.

Acceso:

Desde Lodosa a Alcanadre por la carretera NA-6540, en su PK 3,300 (De La Rioja LR-260, PK 9,050), justo en el alto y límite de La Rioja y Navarra, se inicia el camino a la izquierda e inmediatamente girando a la derecha paralelo a la carretera, en las bifurcaciones de Km. 0,400 y Km. 0,500 continuaremos por la derecha manteniéndonos junto a la coronación del talud natural. En el Km. 1,800 cruzamos el barranco continuando de frente hasta el km. 2,100 que dejamos el camino y a la derecha por finca ascendemos al montículo, donde se encuentra el vértice en el Km. 2,200. Desde el inicio se tardan 13 minutos en llegar al hito.

Horizonte GPS:

Despejado



Hornos

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 21 de julio de 2000
Pilar: Bueno **Base:** Deteriorada
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

020523 Hornos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

