

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 20555
Nombre.....: Nava
Municipios: Cárcar
Provincias: Navarra
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1967
Pilar con centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,58 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,58 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 00' 38,1756"	- 2° 00' 42,76644" ±0.005 m
Latitud.....:	42° 25' 19,5661"	42° 25' 15,54954" ±0.005 m
Alt. Elipsoidal...:		517,534 m ±0.011 (BP)
Cálculos:	01 de febrero de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	581399,75 m	581292,550 m
Y.....:	4697201,35 m	4696992,426 m
Factor escala....:	0,999681516	0,999681307
Convergencia...:	0° 40' 03"	0° 39' 60"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		467,584 m. (BP)

Situación:

Al Sur de la estación de residuos de Cárcar, en la parte más elevada de una loma, próximo a una torre metálica, en el borde de viejo camino (Cañada Real) a unos 400 metros al Oeste de depósito de aguas y pista pavimentada.

Acceso:

Desde Cárcar a Lodosa, por la carretera NA-134, en su PK 61,400, a la derecha se inicia el recorrido por un camino pavimentado, sin abandonarlo llegaremos a la parte alta de la loma, donde en el km. 1,700 encontramos un depósito de aguas y una puerta. En este punto dejamos el pavimento y continuamos a la izquierda por la Cañada Real por la divisoria de aguas, hasta llegar al vértice en el km. 2,100. Desde el inicio se tardan 12 minutos en llegar al hito.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

020555 Nava

Coordenadas ETRS89. Huso 30

