

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 23821
Nombre.....: Roble
Municipios: Villangómez
Provincias: Burgos
Fecha de Construcción.....: 11 de julio de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 46' 01,3562"	- 3° 46' 06,13102" ±0.087 m
Latitud.....:	42° 11' 40,1892"	42° 11' 36,13192" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		952,689 m ±0.097 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	436666,02 m	436558,277 m
Y.....:	4671739,15 m	4671531,954 m
Factor escala....:	0,999649350	0,999649522
Convergencia...:	- 0° 30' 55"	- 0° 30' 58"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 899,258 m. (BP)



01 - feb - 2013: El vértice ha sido destruido. Señal recolocada para corregir su inclinación en el mismo sitio y con la nueva denominación 23822 Roble 2013.

Situación:
 Situado en la parte alta del paraje Los Llanos, próximo a un campo de fútbol que hay en lo alto y rodeado de robles por el N.

Acceso:
 Desde Villangomez, por la carretera hacia Arcos, recorrido 1 Km., en el Km. 2,800, se entra a la derecha por un camino que a los 700 m. se bifurca. En el ángulo entre los dos caminos está la señal.



Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Estado: 01 de febrero de 2013
Pilar: Inclinado **Base:** Inclclinada
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

023821 Roble

Coordenadas ETRS89. Huso 30

