

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 24329**  
**Nombre.....: Planos**  
**Municipios: Ocón**  
**Provincias: La Rioja**  
**Fecha de Construcción.....: 20 de noviembre de 1982**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 06' 56,6302"	- 2° 07' 01,23078" ±0.08 m
Latitud.....:	42° 19' 32,3514"	42° 19' 28,32466" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		592,197 m ±0.079 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	572862,12 m	572754,778 m
Y.....:	4686396,23 m	4686187,450 m
Factor escala....:	0,999665314	0,999665127
Convergencia...:	0° 35' 44"	0° 35' 40"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	541,575 m. (BP)	

**Situación:**



Situado en una pequeña llanura que queda entre la carretera vieja y la curva de la nueva, en terreno de arbolado.

**Acceso:**

Desde El Villar de Arnedo, por la carretera N-232 hacia Ausejo, a unos 2 Km. se entra a la derecha por la carretera antigua, que hace una curva cerrada, el otro extremo está cortado por valla protectora. En el primer camino que hay a la izquierda se entra y a unos 20 m. de éste se encuentra la señal.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

024329 Planos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

