

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 25354
Nombre.....: Cogulló
Municipios: Cabó
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 08 de octubre de 1986
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 18' 42,0173"	1° 18' 37,75265"
Latitud.....:	42° 14' 42,3772"	42° 14' 38,40511"
Alt. Elipsoidal...:		1708,422 m (CF)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	360706,16 m	360612,372 m
Y.....:	4678453,67 m	4678249,834 m
Factor escala....:	0,999838720	0,999839059
Convergencia...:	- 1° 08' 07"	- 1° 08' 010"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1655,480 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la Sierra de Prada, en lo más alto del cerro Cogulló de Arés, en terreno de monte bajo y a 6,5 m. de la cerca que encierra la caseta y repetidor de T.V.E.

Acceso:
 Desde Organyá por la carretera a La Seu D'urguell, en el p.k. 110.550 sale a la izda. una pista para vehículo todo terreno que lleva a lo alto del monte y a la señal tras recorrer 14.800m. En la subida se dejan dos pistas, a la derecha a los 6.000 y 10.100 m. y luego dos pistas a la izda. a los 13.100 y 14.400 m. Hay una antena a 12 m. de la señal que está fuera de uso. Las nuevas están a más de 100 m. Mayo 1996.

Horizonte GPS:
 Posibles sombras de caseta y repetidor de T.V.E.



Observaciones:
 REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

025354 Cogulló

Coordenadas ETRS89. Huso 31

