

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 26444
Nombre.....: Baronzás
Municipios: Xinzo de Limia
Provincias: Ourense
Fecha de Construcción.....: 10 de agosto de 1982
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 42' 31,8936"	- 7° 42' 37,19876"
Latitud.....:	42° 04' 02,5721"	42° 03' 58,33960"
Alt. Elipsoidal...:		749,190 m (CF)
Cálculos:	01 de junio de 1984	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	606822,14 m	606697,309 m
Y.....:	4658146,61 m	4657931,591 m
Factor escala....:	0,999740397	0,999740080
Convergencia...:	0° 51' 55"	0° 51' 51"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 691,718 m. (BP)

Situación:

Situado en el cerro de Baronzas, que está a unos 200 m. al S.E. del pueblo de Baronzas. El terreno es de monte bajo.


Acceso:

Desde Xinzo de Limia a Verín, por la carretera N-525, en el km. 196,7 tomamos a la izqda. un camino asfaltado que cruza la carretera nacional. A los 450 m. dejamos esta carretera y tomamos un camino a la dcha. (apto para vehículos de turismo) que en 550 m. conduce a un depósito de agua, junto al cual se halla el vértice.

Horizonte GPS:

En dirección S.O. del vértice y a 5 mts. se encuentra la fachada N. del depósito del agua, que impide la recepción de satélites en esa dirección por debajo de aprox. 25°.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Observaciones:

REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

026444 Baronzás

Coordenadas ETRS89. Huso 29

