

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 26466
Nombre.....: Barichanca
Municipios: Sarreaus
Provincias: Ourense
Fecha de Construcción.....: 17 de agosto de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 37' 34,9156"	- 7° 37' 40,21421" ±0.08 m
Latitud.....:	42° 06' 41,5594"	42° 06' 37,33680" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		909,690 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	613568,57 m	613443,779 m
Y.....:	4663156,72 m	4662941,740 m
Factor escala....:	0,999758690	0,999758353
Convergencia...:	0° 55' 16"	0° 55' 13"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	853,359 m. (BP)	

Situación:


Situado en la parte mas alta de la sierra de Valdecerdeiros, en el pico de Barichanca, en terreno de monte bajo con tojos.

Acceso:

Desde Cortegada, que está en la carretera Vilar de Barrio-Xinzo de Limia, se sube hasta la Iglesia-Cementerio, donde se deja el vehículo y, a pie, se sigue por un camino muy malo que sale hacia la izquierda, cruza un arroyo y sube a la sierra, perdiéndose unos 500 m. antes de llegar a la señal, que se recorren monte a través. Se tarda en el trayecto 50 minutos.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

026466 Barichanca

Coordenadas ETRS89. Huso 29

