

Reseña Vértice Geodésico

13-dic-2025

Número.....: 26813
Nombre.....: Curucuta
Municipios: Asturianos
Provincias: Zamora
Fecha de Construcción.....: 28 de octubre de 1991
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 28' 55,3941"	- 6° 29' 00,54656" ±0.094 m
Latitud.....:	42° 03' 45,0969"	42° 03' 40,92862" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal....:		1200,423 m ±0.098 (BP)
Cálculos:	16 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	708342,54 m	708218,377 m
Y.....:	4659869,15 m	4659654,364 m
Factor escala....:	1,000134096	1,000133500
Convergencia....:	1° 41' 15"	1° 41' 11"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1143,017 m. (BP)

Situación:


En lo alto del monte Curucuta, que está 1 km. al N. de Asturianos. La señal está frente al camino de subida a 4 m. del camino que va por la divisoria, que a la izda. va al repetidor e instalaciones cercadas de R.T.V.E. y a la dcha. a una caseta y otro repetidor.

Acceso:

Desde Asturianos que está en la carretera N-525, se sale hacia el N. por el camino de la Fuente el Castro, que empieza junto a las pistas de deportes, después está a la dcha. el campo de tiro al plato y a los 150 m. el depósito de agua, se continúan 1050 m. y llegamos a lo alto del cerro, desembocando en otro que va a la divisoria. La señal está a 4 m. del camino y frente al que subimos.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Pates en mal estado.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

13-dic-2025

Escala 1:25.000

026813 Curucuta

Coordenadas ETRS89. Huso 29

