

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 27253
Nombre.....: Las Cárcamas
Municipios: Gatón de Campos
Provincias: Valladolid
Fecha de Construcción.....: 24 de noviembre de 1984
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 2,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 2,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 59' 45,6005"	- 4° 59' 50,53041"
Latitud.....:	42° 03' 05,3715"	42° 03' 01,27089"
Alt. Elipsoidal...:		827,217 m (CF)
Cálculos:	02 de mayo de 1993	28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	334818,30 m	334709,574 m
Y.....:	4657503,46 m	4657296,993 m
Factor escala....:	0,999935718	0,999936186
Convergencia...:	- 1° 20' 14"	- 1° 20' 17"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	771,828 m. (BP)	

Situación:
 Junto al camino de Gatón a Cuenca de Campos, en terreno llano de labor.

Acceso:
 Saliendo de Gatón de Campos por la carretera a Villafrades, nada más pasar la última casa seguimos el camino a la izda. que circunvala el pueblo y pasa junto a la báscula. A 250 mts, atravesamos el puente sobre el río Sequillo. Aquí salen dos caminos a dcha. y dos a izda, de éstos últimos tomamos el derecho. A 600 mts dejamos un camino a la dcha y a 1600 m, llegamos al vértice en toda clase de vehículo.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:
 REGENTE.
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

027253 Las Cárcamas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

