

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 27389
Nombre.....: Olmos
Municipios: Perales
Provincias: Palencia
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 34' 15,1371"	- 4° 34' 20,01453" ±0.085 m
Latitud.....:	42° 09' 19,8144"	42° 09' 15,74137" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		851,337 m ±0.082 (BP)
Cálculos:	02 de mayo de 1993	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	370213,81 m	370105,497 m
Y.....:	4668319,02 m	4668112,508 m
Factor escala....:	0,999807247	0,999807609
Convergencia...:	- 1° 03' 16"	- 1° 03' 19"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		797,690 m. (BP)

Situación:
 A unos 1200 m al S. de Villaldavín, en el borde del camino de Marimínguez o del Cristo en el páramo de las Zapateras o Coronillas del Término de Villaldavín.

Acceso:
 Desde Villaldavín y en el cruce de la carretera con el camino que baja a los chalets, sale un camino por las eras por el que hay que andar 700 m, estando el vértice en la cuneta del mismo.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Estado: 16 de febrero de 2014
Pilar: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

027389 Olmos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

