


**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 27757**  
**Nombre.....: Casa Marcos**  
**Municipios: Jaramillo de la Fuente**  
**Provincias: Burgos**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1987**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.**



**Coordenadas Geográficas:**


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 19' 46,5909"	- 3° 19' 51,31148" ±0.061 m
Latitud.....:	42° 07' 18,1587"	42° 07' 14,09744" ±0.123 m
Alt. Elipsoidal...:		1191,358 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	472753,42 m	472645,791 m
Y.....:	4663425,12 m	4663217,497 m
Factor escala....:	0,999609134	0,999609207
Convergencia...:	- 0° 13' 16"	- 0° 13' 19"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1137,194 m. (BP)

**Situación:**  
Situado a media ladera del paraje denominado Casa Marcos.

**Acceso:**  
A 1,8 Km. aproximadamente de Jaramillo de la Fuente, por la carretera que va a San Millán de Lara, a la izquierda sale un camino por el que se sigue 300 m., se gira a la derecha y a unos 30 m. está el vértice. Se accede con coche.



**Horizonte GPS:**  
Despejado

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

027757 Casa Marcos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

