# Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 27857 Nombre....: Gomituerto

Municipios: Villavelayo; Canales de la Sierra; Mansilla de la Sierra

Provincias: La Rioja

Fecha de Construcción.....: 17 de noviembre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

#### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: Longitud....: - 3° 00' 34,8644" Latitud....: 42° 07' 06,4022"

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de noviembre de 1989

#### ETRS89

- 3° 00' 39,56193" ±0.07 m 42° 07' 02,35126" ±0.063 m

1486,257 m ±0.065 (BP) 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

## - Coordenadas UTM. Huso 30: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	499199,40 m	499091,556 m
Y:	4663010,00 m	4662802,299 m
Factor escala:	0,999600008	0,999600010
Convergencia:	- 0° 00' 23"	- 0° 00' 27"
Altitud cobro al nivel madio del mari		1431 063 m (PD)

#### Altitud sobre el nivel medio del mar:


#### 1431,963 m. (BP)


#### - Situación:

Situado en el punto más alto del cerro Gomituerto, en terreno de erial y sobre unas rocas.

#### Acceso:

Desde Canales de la Sierra, por la carretera C-113 hacia Monterrubio de Demanda, recorridos unos 5,5 Km. se tuerce a la izquierda por la que va a Huerta de Arriba, siguiéndola durante 2 Km., para continuar luego a la izquierda por una pista que a los 5 Km. sube al collado de Brinzola, donde se tuerce a la izquierda por otro camino, que se sigue unos 300 m. y se deja el vehículo. A pie, campo a través en dirección E., se bordea el primer cerro y en la punta del segundo se encuentra la señal, recorriendo unos 2,5 Km.





## Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

# Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





# Cartografía de situación

21-jun-2025

# Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

