

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 28582**  
**Nombre.....: Las Crucetas**  
**Municipios: Almudévar**  
**Provincias: Huesca**  
**Fecha de Construcción.....: 18 de diciembre de 1980**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 34' 35,1802"	- 0° 34' 39,62105" ±0.077 m
Latitud.....:	42° 02' 45,5207"	42° 02' 41,49219" ±0.092 m
Alt. Elipsoidal...:		496,264 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	700584,44 m	700476,697 m
Y.....:	4657805,72 m	4657595,907 m
Factor escala....:	1,000095059	1,000094565
Convergencia...:	1° 37' 25"	1° 37' 22"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	445,962 m. (BP)	

**Situación:**


Situado en la parte más alta de un cerrito que hay al borde N.E. del pueblo de Almudévar y que tiene sus laderas socavadas por numerosas bodegas.

**Acceso:**

Desde Almudévar, por las calles del pueblo, se llega hasta 50 m. de la señal con coche.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**Observaciones:**

**Estado: 13 de noviembre de 2013**  
**Pilar: Bueno** **Base: Bueno**  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

028582 Las Cruces

Coordenadas ETRS89. Huso 30

