

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 28716
Nombre.....: Angüés
Municipios: Angüés
Provincias: Huesca
Fecha de Construcción.....: 09 de agosto de 1981
Pilar sin centrado forzado...: de alto, de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,40 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 08' 40,7738"	- 0° 08' 45,16768" ±0.094 m
Latitud.....:	42° 06' 32,6780"	42° 06' 28,66241" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		614,018 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	736089,05 m	735981,470 m
Y.....:	4665916,18 m	4665706,018 m
Factor escala....:	1,000285836	1,000285264
Convergencia...:	1° 54' 56"	1° 54' 53"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	563,539 m. (BP)	

Situación:
Situado en el centro de la terraza más elevada del Silo de Angüés.

Acceso:
Desde Angüés, por la carretera N-240 hacia Lérida y a la salida del pueblo, frente a la Estación de Servicio, está el silo.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

028716 Angüés

Coordenadas ETRS89. Huso 30

