


Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 30105
Nombre.....: O Quinxo
Municipios: Entrimo
Provincias: Ourense
Fecha de Construcción.....: 29 de junio de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.



Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 8° 11' 04,2637"	- 8° 11' 09,63592" ±0.324 m
Latitud.....:	41° 55' 38,7542"	41° 55' 34,47580" ±0.167 m
Alt. Elipsoidal...:		1222,342 m ±0.145 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	567616,32 m	567490,756 m
Y.....:	4642122,78 m	4641907,496 m
Factor escala....:	0,999656253	0,999656049
Convergencia...:	0° 32' 42"	0° 32' 38"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1166,143 m. (BP)

Situación:
 Situado en la parte más alta del monte del Quinxo, sobre unas rocas planas, en terreno de monte bajo con roca.

Acceso:
 Desde Pereira, a pie o en caballería, por una pista que en dirección S.O. va a lo largo de los Montes de Quinxo, se tarda una hora y media en llegar a la señal.



Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

