

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 30203
Nombre.....: Monteagudo
Municipios: Calvos de Randín
Provincias: Ourense
Fecha de Construcción.....: 14 de agosto de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 50' 17,2289"	- 7° 50' 22,53486" ±0.143 m
Latitud.....:	41° 53' 12,3378"	41° 53' 08,07205" ±0.131 m
Alt. Elipsoidal...:		1417,367 m ±0.128 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	596399,75 m	596274,849 m
Y.....:	4637938,14 m	4637722,889 m
Factor escala....:	0,999714342	0,999714054
Convergencia...:	0° 46' 33"	0° 46' 29"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1360,736 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la Sierra Pena Monteagudo, sobre unas rocas que hay en la cima, el terreno es de monte bajo.

Acceso:
 Desde Randín, por la carretera a Vilar, 50 m. después de las últimas casas, se cruza el puente sobre el río Barja y otros 50 m. después de cruzarlo, parte a la izquierda un camino por el que se entra, que va en dirección S.E. Este camino, a 1,5 Km. está casi abandonado, por lo que a partir de ese punto hay que utilizar vehículo T.T. Recorridos 6 Km. el camino se bifurca y se deja el vehículo. A pie, se asciende en dirección Sur hasta la señal, tardándose media hora.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

