

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 30207
Nombre.....: A Aguiioncha
Municipios: Calvos de Randín
Provincias: Ourense
Fecha de Construcción.....: 13 de abril de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,25 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,25 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 7° 49' 47,4226"	- 7° 49' 52,73390" ±0.09 m
Latitud.....:	41° 57' 47,9794"	41° 57' 43,72697" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		1295,399 m ±0.077 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1984	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	596970,68 m	596845,780 m
Y.....:	4646448,97 m	4646233,859 m
Factor escala....:	0,999715698	0,999715409
Convergencia...:	0° 46' 57"	0° 46' 53"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1238,923 m. (BP)	

Situación:
Situado en la parte más elevada del monte Aguiioncha, sobre unos grandes peñascos.

Acceso:
Desde Calvos de Randín por la carretera Xinzo de Limia; a los 2 Km. se pasa por Pedroso y unos 300 m. después se tuerce a la derecha por la carretera que va a Feás; recorridos por ésta 1,5 Km. hay un camino que la cruza, se entra a la izquierda y tras recorrer unos 2,5 Km. se llega al pie del monte Aguiioncha, donde se deja el vehículo. El camino sigue hasta la caseta forestal de Cebreiro; a pie, hacia la izquierda, se sube al collado y luego a la izquierda hasta la señal, tardándose 10 minutos.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

030207 A Aguióncha

Coordenadas ETRS89. Huso 29

