

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 31852
Nombre.....: Raso
Municipios: Cirujales del Río
Provincias: Soria
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1985
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 20' 32,3312"	- 2° 20' 36,96170"
Latitud.....:	41° 52' 38,7797"	41° 52' 34,70534"
Alt. Elipsoidal...:		1162,981 m (CF)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	554574,99 m	554466,730 m
Y.....:	4636459,61 m	4636251,154 m
Factor escala....:	0,999636647	0,999636504
Convergencia...:	0° 26' 21"	0° 26' 17"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1108,713 m. (BP)	

Situación:


Situado en el paraje denominado "El Raso", que es una pequeña elevación de gran extensión, con parcelas de cereal y campo de monte bajo, no hay arbolado, la visibilidad es buena.

Acceso:

Al llegar a Cirujales desde Soria, se toma en la Plaza de la Fuente la calle de la izquierda, que se sigue hasta que se acaba, tomando el camino de tierra de la izquierda, que se sigue durante 700 m., hasta otro cruce de caminos, continuando por el de la derecha durante 300 m., hasta llegar a otro cruce, volviendo a tomar el de la derecha y recorriendo por él 700 m., hasta llegar al vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

031852 Raso

Coordenadas ETRS89. Huso 30

