

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 31875
Nombre.....: Pingo Grande
Municipios: Carrascosa de la Sierra
Provincias: Soria
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1985
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 15' 46,1612"	- 2° 15' 50,78160" ±0.09 m
Latitud.....:	41° 55' 24,2845"	41° 55' 20,21609" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1545,497 m ±0.079 (BP)
Cálculos:	01 de noviembre de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	561127,41 m	561019,276 m
Y.....:	4641617,71 m	4641409,188 m
Factor escala....:	0,999645974	0,999645815
Convergencia...:	0° 29' 33"	0° 29' 30"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	1492,537 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el cerro llamado "Pingo Grande", por haber en él un chozo de pastor de 2,5 m. de altura, en terreno rocoso y carente de arbolado.

Acceso:
 Por la carretera de Carrascosa de la Sierra a Magaña, pasado Carrascosa, se sigue la carretera durante 3 Km., hasta llegar al collado, donde la carretera tiene una curva de 90 grados a la derecha (hay señales de curva). Justamente antes de que la carretera haga la curva, hay una pista a la izquierda, en muy buen estado, de tierra, que se sigue durante 5,5 Km. aproximadamente, hasta llegar al vértice, que se encuentra en un cerro donde hay un chozo de pastor.

Horizonte GPS:
 Posible sombra de un chozo de pastor.



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

031875 Pingo Grande

Coordenadas ETRS89. Huso 30

